

104 年新北市法制局消保官轄區 KTV 及電影院室內空氣品質監測行政指導表

企業經營者名稱	檢查日期	可能之空氣污染源分佈及種類	輔導建議事項	備考
1、板橋秀泰影城	104 年 6 月 4 日	一、影城內部部分： PM₁₀ 異味。 二、1 號廳及 6 號廳部分： CO₂ 。 三、賣票口部分： PM₁₀ 、 TVOC 、 CO 。	一、影城內部部分： 餐飲區無獨立排風裝置，有產生異味並可能導致 PM₁₀ 升高，應加強獨立排氣設備。 二、1 號廳及 6 號廳部分： 影廳內部密閉空間， CO₂ 易累積並較高，應考慮提供額外的外氣引入設備。 三、賣票口部分： 室外常有民眾吸煙及施工工程交通廢氣，可考慮加裝空氣門或其它設備。	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消費者權益。
2、土城好樂迪	104 年 6 月 4 日	一、冷卻水塔部分： 細菌。 二、包廂部分： CO₂ 。	一、冷卻水塔部分： 水塔周遭稍有髒亂及積水，可能有漏水或損壞情形，應保持清潔及乾燥。 二、包廂部分： 部分包廂之 CO₂ 測值較高，應考慮調整空調設備。	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消費者權益。

3、中和國賓影城	104年6月11日	一、影城大廳部分： PM ₁₀ 異味。 二、影廳內部部分： CO ₂ 。	一、影城大廳部分： 餐飲廢氣影響至大廳，應使用獨立排氣措施。 二、影廳內部部分： 影廳內CO ₂ 易累積較高濃度，應加大外氣量避免超標。	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消費者權益。
4、永和錢櫃	104年6月11日	包廂部分： CO ₂ 、CO。	本次巡檢之空氣品質良好，應注意人多時空氣品質，或有客人抽煙等情況，導致室內空氣品質受汙染。	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消費者權益。
5、三峽好樂迪	104年6月18日	一、頂樓冷卻水塔部分： 真菌、細菌。 二、包廂部分： CO ₂ 。	一、頂樓水塔部分： 頂樓水塔部分旁略有青苔，應再加強清洗，避免細菌汙染。 二、包廂部分： 場所無獨立外氣與進氣口，應注意人潮多CO ₂ 累積情況。	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消費者權益。
6、樹林好樂迪	04年6月18日	一、空調機房部分： 真菌、細菌。 二、包廂及大廳示部分： TVOC、甲醛。	一、空調機房部分： 機房內雜物堆積，應保持乾燥清潔，避免真菌及細菌滋生。 二、包廂及大廳示部分：	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消

		三、包廂部分： CO ₂ 。	現場裝修工程，致 TVOC 測值高，甲醛亦有可能上升，應注意施工狀態加強通風。 三、包廂部分： 空包廂 CO ₂ 仍偏高，須注意包廂人多時之狀況。	費者權益。
7、蘆洲好樂迪	104 年 6 月 25 日	一、有關進氣口部分： PM ₁₀ 。 二、有關冷卻水塔部分： 真菌、細菌。	一、有關進氣口部分： 進氣口旁有施工工程，應多加強注意，其是否影響室內空氣品質。 二、有關冷卻水塔部分： 水塔旁略有藻類滋生，應加強清潔避免影響水質，進而影響室內空氣品質。	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消費者權益。
8、三重好樂迪	104 年 6 月 25 日	一、有關空調機房部分： 真菌、細菌。 二、有關走道與包廂部分： CO ₂ 。	一、有關空調機房部分： 雜物堆積應保持乾燥及清潔。 二、有關走道與包廂部分： 無獨立外氣引入設施，應注意人潮較多時 CO ₂ 是否會過度累積，如過高應考量設置。	業者經營之場所，未來環保署將列入應符合「室內空氣品質管理法」公告場所，消保官要求業者應遵守相關法令規定，就本府建議輔導改善事項參考改進，以保障消費者權益。